



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Москов...

0 614038 593962

Южные электрические сети

РФ, 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65

Тел.: 8 (4967) 65-71-24, факс: 8 (4967) 65-70-67

www.rossetimr.ru, e-mail: ues@rossetimr.ru

ОКПО 11725443, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 503602002

05.12.2022 № 407с/01/2824

На _____ от _____

Председателю
СНТ «Березка»
А.Е. Бондаренко

О принятии имущества
СНТ «Березка»

д. Курганье, г.о. Домодедово,
Московская область, 142062

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети рассмотрел заявку от 30.06.2022 №Ю-22-00-727282/117 по вопросу консолидации электросетевого имущества СНТ «Березка» - ЛЭП-10 кВ, КТП-841/250 кВА, КТП-791/250 кВА, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Курганье и сообщает следующее.


В рамках технической экспертизы предлагаемого к передаче электросетевого имущества установлено, что ВЛ-10 кВ находится в неудовлетворительном состоянии. Выявлено отсутствие поворотного укоса и искривление траверса, а также тяжение линии без соответствующих конструктивных изменений. Кроме того, выявлена опора с применением арматуры не в соответствии с нормативом (крепление не анкерного типа), что может привести к обрывам и шаговому напряжению. Также установлено осыпание бетона, сколы, следы растрескивания на опорах линии электропередачи ВЛ-10 кВ. Кроме того, опоры имеют отклонение от вертикальной оси сверх допустимых норм (аварийные опоры), подъем на которые возможен только с использованием специальной техники. Также установлено, что в непосредственной близости к линии электропередачи, в нарушение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», произрастают деревья, кроны которых выше провода и которые создают угрозу падения на провода и опоры. Доступ к опорам ограничен. Также установлен совместный подвес изолированного и неизолированного проводов.

В соответствии с письмом Министерства энергетики РФ от 25.08.2017г. №АН-9414/09 «О единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО» (далее – Единые рекомендации) электрические сети СНТ непригодны для эксплуатации в связи с невозможностью проведения их реконструкции из-за расположения объектов на земельных участках общего пользования в труднодоступных и недоступных местах, на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц.

Учитывая, что выявленные недостатки могут привести к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой, а также положения Единых рекомендаций, консолидация электросетевого имущества СНТ «Березка» не представляется возможной.

За дополнительными разъяснениями Вы можете обращаться по телефону Контактного центра «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион»: 8-800-220-02-20.

Директор



В.Е. Иванов

Дефектная ведомость на капитальный ремонт (реконструкцию) СНТ «Березка»

№ п/п	Наименование Объекта (оборудования), краткая техническая характеристика	Описание дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения		
			работы	ед. изм.	Количество
	ВЛ-10кВ	нет диспетчерских наименований опор;	нанесение диспетчерских наименований	шт	6
		заросли ДКР	расчистка от ДКР	га	0,3
		подъем на опоры запрещен (сколы, трещины), отсутствие поворотного укоса	замена опор	шт	6
		совместный подвес изолированных и неизолированных проводов	замена провода	км	400
		На опоре с ВР крепление магистральных проводов выполнены не в соответствии с ПУЭ	выполнить крепление в соответствии с ПУЭ	шт	1

Ответственный за проведение экспертизы:

Начальник РЭС/РЭР:

